

# EAP620 HD V2 1.0.1 Build 20210422

Рекомендуемая программная версия контроллера Omada — 4.1.5 или выше.

## Улучшения и (или) новые функции

1. Индикатор мигнёт один раз и продолжит гореть при подключении питания.

## Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой клиенты не могли подключиться к SSID с шифрованием WPS-PSK.
2. Исправлена ошибка, из-за которой после роуминга между корневой точкой доступа и точкой доступа Mesh, клиенты не пинговали точку доступа Mesh.

## Примечания

1. Только для EAP620 HD V2.
2. Эта версия контроллера совместима с приложением Omada версии 3.0.X или выше.
3. Данная прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима только с контроллером Omada версии 4.1.5 и выше. Если используется старая версия контроллера Omada, то для обновления прошивки точки доступа EAP необходимо также обновить прошивку контроллера Omada ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).