

EAP615-Wall V1 1.0.2 Build 20210823

Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима с контроллером Omada версии 4.1.5 или выше. Если используется старый контроллер Omada, то перед обновлением точки доступа EAP его тоже надо обновить ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой клиенты не получали IP-адрес при включённом SSID VLAN, когда точка доступа EAP была подключена к порту коммутатора, для которого установлен приоритет.
2. Устранены уязвимости системы безопасности.
3. Исправлена ошибка, из-за которой в режиме контроллера отображалось неверное число клиентов.

Примечания

1. Только для EAP615-Wall V1.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.0.X или выше.