

TP-Link FW Notas de Versão

Notas de Lançamento - Firmware XX230v(US1)/XX230v(EU1) 1.0

Versão do Firmware: 0.16.0 3.0.0 v6066.0 Build 250423 Rel.43799n

Data de Lançamento: 15/05/2025

Objetivo: Correções de bugs e inclusão de novos recursos

| Nº | Descrição | Tipo |
|----|---|-----------------|
| 1 | Suporte à conta superadmin para desativar Aginet Config3.0 e limpar configurações do ISP. | Novo recurso |
| 2 | Adicionado Modo H01 no OLT (suporte à ONU Huawei e compatibilidade com OLT Huawei). | Novo recurso |
| 3 | Inclusão de perfil VoIP para República Tcheca . | Novo recurso |
| 4 | Telnet desativado por padrão . | Novo recurso |
| 5 | Porta serial desativada por padrão . | Novo recurso |
| 6 | Permissões de configuração de Internet via admin remoto definidas como somente leitura. | Novo recurso |
| 7 | Backup/restauração via WebUI agora exige proteção por senha. | Novo recurso |
| 8 | Adicionada função para modificar Vendor ID em Avançado > Rede > Configurações XPON. | Novo recurso |
| 9 | Adicionado mecanismo de blacklist para gerenciamento de permissões web . | Novo recurso |
| 10 | Corrigido problema de falha na porta PON após registro com OLT FiberHome RP1001 e RP1200. | Correção de bug |
| 11 | Correção no MAC WAN alterado após reinício ao configurar PPPoE pela interface básica ou rápida. | Correção de bug |
| 12 | Corrigido problema onde o TVBOX AQUARIUS não acendia o LED nem negociava conexão na porta LAN. | Correção de bug |
| 13 | Correção de texto em russo na página de Configuração Rápida. | Correção de bug |
| 14 | Suporte à configuração de binding da interface WAN em bridge com OLT TP-Link . | Correção de bug |
| 15 | Correção de vulnerabilidade de injeção de comandos autenticados , reportada pela agência de segurança SEC. | Correção de bug |

Instruções

A atualização pode ser aplicada via ferramenta de upgrade do fabricante ou diretamente pela interface do dispositivo, se aplicável.