Notas de Lançamento de Firmware TP-Link

Nome do Produto	EX521(BR) 2.0
Versão do Firmware	0.6.0 3.0.0 v6161.0 Build 261015 Rel.67365n
Data de Lançamento	13 de novembro de 2026

Objetivo do lançamento:

Primeira versão lançada.

Correção de alguns erros nesta nova versão.

Itens alterados (incluindo novos recursos, alterações de funcionalidades e correções de erros)

Nº	Descrição	Observação
1	Substituição do certificado raiz da nuvem por um novo certificado	
2	Correção do problema em que a verificação DAD do WIDE-DHCP envia pacotes NS com um endereço de origem diferente de (::). CORREÇÃO: interrupção da discagem PPPoE após habilitar o IPv6 na WAN.	
3	Correção do problema que impedia o funcionamento da função de espelhamento de portas.	
4	Habilitação do funcionamento independente de IPv4 e IPv6.	

Aviso