

EAP620 HD V1 1.1.0 Build 20211028

Рекомендуемая программная версия контроллера Omada — 4.1.5 или выше.

Улучшения и (или) новые функции

1. Полная адаптация под контроллер Omada SDN V5.X.
2. Добавлена поддержка функции Mesh.
3. Устранены уязвимости системы безопасности.

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой индикатор продолжал гореть после использования функции «Locate».
2. Исправлена ошибка, из-за которой на клиентских устройствах 2,4 ГГц иногда не было доступа в интернет, когда точка доступа получала настройки MAC-аутентификации с контроллера Omada.
3. Исправлена ошибка, из-за которой при установке ширины канала 80 МГц на диапазоне 5 ГГц в режиме контроллера стандарт Wi-Fi изменялся на 802.11ac.
4. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые клиенты не могли подключиться к сети с шифрованием WPA-PSK.

Примечания

1. Только для EAP620 HD V1.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.0.X или выше.
3. Данная прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима только с контроллером Omada версии 4.1.5 и выше. Если используется старая версия контроллера Omada, то для обновления прошивки точки доступа EAP необходимо также обновить прошивку контроллера Omada ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).