

OC200 V1 1.2.6 Build 20211230

Встроенный контроллер Omada версии 3.2.16.

Поддерживаемые устройства

Точки доступа

EAP110_V1, EAP110_V2 EAP110_V4

EAP115_V1, EAP115_V2 EAP115_V4

EAP225_V1, EAP225_V2 EAP225_V3

EAP225-Outdoor_V1

EAP110-Outdoor_V1 EAP110-Outdoor_V3

EAP245_V1 EAP245_V3

EAP115-Wall_V1 (EU)

EAP225-Wall_V2

EAP230-Wall_V1

EAP235-Wall_V1

EAP320_V1 EAP320_V2

EAP330_V1 EAP330_V2

Исправленные ошибки

1. Log4j обновлён до версии 2.17, что позволило устранить уязвимости CVE-2021-44228 и CVE-2021-45046 ([подробнее](#)).

Примечания

1. Только для OC200 (UN) 1.0.
2. Для использования новых функций контроллера Omada версии 3.2.16 на точках доступа также должна быть установлена соответствующая версия прошивки.
3. После обновления вернуться к более ранней версии будет НЕВОЗМОЖНО.