

Empfohlene Controller-Softwareversion: Omada Controller v5.14 oder höher.

Neue Funktionen/Verbesserungen:

1. Unterstützt die Anzeige von Konfigurationsergebnissen.
2. Unterstützt OWE.
3. Unterstützt die Clusterbereitstellung im Controller-Modus (CBC unterstützt nicht).
4. Unterstützt den zentralen Proxy von Radius.
5. Unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die Cloud im Standalone-Modus.
6. Unterstützt DHCP Option43.
7. Unterstützt Portal-Abmeldung.
8. Unterstützt die Deaktivierung des HTTP-Protokolls im Standalone-Modus.
9. Unterstützt mehrere Radius-Server bei Verwendung der MAC-basierten Authentifizierung.
10. Unterstützt DNS-Abfragen.
11. Unterstützt die Konfiguration der NAS-ID bei Verwendung der WPA-Enterprise-Verschlüsselung.
12. Unterstützt benutzerdefinierten Kanalbereich.
13. Unterstützt Multicast-Filterung mit IPv6-Adresse.
14. Unterstützt 1024 PPSK-Einträge.
15. Unterstützt die Anzeige des maximalen zugeordneten Clientbereichs im Controller-Modus.
16. Unterstützt Multicast- und Broadcast-Datenstatistiken.
17. Unterstützt die Konfiguration des Wireless-Modus im Controller-Modus.
18. Unterstützt die Meldung des standardmäßigen OFDMA-Status.
19. Unterstützt die Deaktivierung der HTTP-, HTTPS- und APP-Erkennung im Controller-Modus.
20. Unterstützt die Konfiguration des Gerätenamens im Controller-Modus.

21. Unterstützt die Anzeige von Statusinformationen und die einfache Konfiguration über eine eigenständige Verwaltungsseite, wenn Geräte vom Controller verwaltet werden.
22. Unterstützt die Antihaft-Roaming-Funktion.
23. Unterstützt die Anzeige der Bandbreite des EAP im Controller-Modus.
24. Unterstützt den Authentifizierungstyp EKMS und Generic Radius mit ungebindenem MAC für PPSK mit Radius.
25. Unterstützt Multicast/Broadcast-Rate-Limit.
26. Optimiert die automatische Leistungsoptimierungsfunktion.
27. Verbessert die Stabilität.
28. Verbessert den Sicherheitsschutz.
29. Optimiert die Konfiguration des Beacon-Intervalls.
30. Optimiert die Roaming-Funktion.

Behobener Fehler:

1. Das Problem, dass Dynamic Vlan und Benutzername verloren gehen, wenn 802.11r aktiviert wird, wurde behoben.
2. Das Problem, dass bei der WLAN-Optimierung ein RSSI-Anzeigefehler auftrat, wurde behoben.
3. Das Problem wurde behoben, dass die URL-Filterung nicht richtig funktionieren konnte, nachdem TLS1.3 im Browser aktiviert wurde.
4. Das Problem wurde behoben, dass die HTTPS-Umleitung und der Vorauthentifizierungszugriff bei Verwendung des Portals nicht wirksam wurden.

Hinweise:

1. Diese Firmware-Version wird auf die Omada APP v4.17 oder höher angewendet.