

TP-Link FW Notas de Versão

Notas de Atualização - EX141(BR) 1.0

Data de Lançamento: 28/04/2025

Versão do Software: 1.8.0 / 3.1.0 v608a.0 Build 250425 Rel.40905n

Arquivo de Atualização: EX141v1_1.8.0_3.1.0_UP_BOOT_agc3000(250425)
_2025-04-25_19.35.38.bin

Resumo da Atualização

Esta versão traz melhorias de desempenho e estabilidade para o modelo EX141(BR) 1.0. A atualização é recomendada para todos os usuários.

Nº	Descrição	Tipo
1	Desativação da função MAC VLAN , melhorando a compatibilidade em redes residenciais.	Melhoria
2	Ajustes no controle de temperatura para maior estabilidade operacional.	Melhoria
3	Correções gerais de sistema para estabilidade e desempenho.	Correção de bug
4	WI-FI: Correção da rede 2.4Ghz desaparecendo	Correção de bug
5	Melhor desempenho em amostras sem dissipador térmico , mesmo com chip padrão.	Melhoria
6	Funcionalidades principais estáveis , incluindo atualização forçada via nuvem.	Melhoria

Instruções

A atualização pode ser aplicada via ferramenta de upgrade do fabricante ou diretamente pela interface do dispositivo, se aplicável.