## Versionshinweis für ER7212PC(UN) v2.0/v2.6

## Wichtiger Hinweis:

Aufgrund von Unterschieden in den Versionen der integrierten Controller sollten Sie, wenn Ihr Gerät derzeit die Test-Firmware-Version 2.1.3 Build 20250922 Rel.85334 verwendet, kein Upgrade auf diese Firmware durchführen.

			nen:

- 1. Betroffene Modelle:
- a) ER7212PC(UN) v2.0
- b) ER7212PC(UN) v2.6
- 2. Firmware-Version: 2.1.3 Build 20251016 Rel.82571
- 3. Kleinste FW-Version für das Update:
- a) UN v2.0: 2.0.0 Build 20250208 Rel.76039 und höher
- b) UN v2.6: 2.0.0 Build 20250208 Rel.76039 und höher

Zum Herunterladen jeglicher Firmware-Versionen besuchen Sie bitte das Omada Download Center.

- 4. Integrierte Controller-Version: 5.15.24
- 5. Empfohlene APP-Version: Keine

Neue Funktionen:

Keine

Verbesserungen:

Keine

Behobene Fehler:

1. Mehrere Sicherheitslücken wurden behoben.

Zusätzliche Informationen:

1. Verbesserte Sicherheit des Geräts.