Versionshinweis für Festa FR205(UN) v1.0/v1.6/v1.20/v1.26

Wichtiger Hinweis:

Diese Firmware behebt mehrere Sicherheitslücken.

•		rsion					•	
١.	$^{\prime}$	ro	\sim	n	CI	n	to	٠.

- 1. Betroffene Modelle:
- a) Festa FR205(UN) v1.0
- b) Festa FR205(UN) v1.6
- c) Festa FR205(UN) v1.20
- d) Festa FR205(UN) v1.26
- 2. Firmware-Version: 1.0.3 Build 20251016 Rel.61376
- 3. FM-Mindestversion für das Update:
- a) UN v1.0: 1.0.0 Build 20240229 Rel.04909 und höher
- b) UN v1.6: 1.0.0 Build 20240229 Rel.04909 und höher
- c) UN v1.20: 1.0.1 Build 20240522 Rel.75860 und höher
- d) UN v1.26: 1.0.1 Build 20240522 Rel.75860 und höher

Zum Herunterladen jeglicher Firmware-Versionen besuchen Sie bitte das Download-Center |

TP-Link.

- 4. Empfohlene Controller-Version: Festa CBC 1.3
- 5. Empfohlene APP-Version: Keine

Neue Funktionen:

Keine

Verbesserungen:

Keine

Behobene Fehler:

1. Mehrere Sicherheitslücken wurden behoben.

Zusätzliche Informationen:

1. Verbesserte Sicherheit des Geräts.