

Смена ПО на маршрутизаторе TL-WR841N v13



ВАЖНО: Чтобы избежать проблем при обновлении ПО, пожалуйста, прочитайте следующую информацию по процедуре обновления.

- Проверьте соответствие аппаратной версии и версии ПО. Установка неправильной версии ПО может повредить ваше устройство и аннулировать гарантию. (V1.x =V1.0)

НЕ рекомендуется устанавливать версию ПО, не предназначенную для вашего региона.

Нажмите [здесь](#) для выбора региона и [загрузите](#) наиболее актуальную версию ПО.


НЕ отключайте питание во время процесса обновления, поскольку это может нанести урон маршрутизатору

НЕ обновляйте ПО маршрутизатора по Wi-Fi, за исключением тех случаев, когда это является единственным возможным способом решения проблем.

- Рекомендуется, чтобы все пользователи прекратили использовать все интернет-приложения на компьютере или отключили сетевой кабель от клиентских устройств перед обновлением.

Процесс обновления ПО маршрутизатора состоит из нескольких пунктов:

1. Скачайте с сайта актуальную прошивку
2. Сбросьте роутер на заводские настройки, нажав кнопку RESET (долгое нажатие более 5 секунд и дождитесь когда все индикаторы моргнут один раз. Дождитесь перезагрузки роутера (около 1 минуты).
3. Далее, настройте параметры сетевой карты своего компьютера на получение IP-адреса автоматически с DHCP-сервера (в данном случае у роутера по-умолчанию включен DHCP-сервер)



4. Зайдите на страницу администрирования маршрутизатором, набрав в адресной строке браузера **192.168.0.1** предварительно подключившись к одному из его LAN-портов.




В появившемся приглашении вводим


Username (Имя пользователя) — admin
Password (Пароль) - admin



5. Откройте вкладку «Системные инструменты», подвкладку «Обновление встроенного ПО», выбираем ранее скаченный файл ПО и нажимаем «Обновить». Файл прошивки должен быть предварительно разархивирован.



6. Дождитесь перезагрузки устройства



После перезагрузки роутер готов к использованию!