

EAP115 V4 5.0.2 Build 20210604

Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима с контроллером Omada версии 4.1.5 или выше. Если используется старый контроллер Omada, то перед обновлением точки доступа EAP его тоже надо обновить ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).

Новые функции и (или) улучшения

1. Добавлена функция автоматической регулировки мощности передатчика (Tx).
2. Добавлена функция, благодаря которой при миграции точки доступа EAP на неверный IP-адрес контроллера Omada для точки доступа EAP будет выполнен возврат к предыдущему состоянию.
3. Добавлена возможность просмотра загруженности процессора, памяти и пропускной способности в режиме Standalone в приложении Omada.
4. Устранена проблема, из-за которой при нестабильном питании у точки доступа иногда сбрасывались настройки.

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой в списке клиентов и в списке заблокированных устройств в режиме Standalone в приложении Omada не отображались иконки Huawei, Samsung и некоторых других устройств на Android.

Примечания

1. Только для EAP115 V4.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.2.3x или выше.