

# EAP115-Wall V1 5.0.2 Build 20210604

Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима с контроллером Omada версии 4.1.5 или выше. Если используется старый контроллер Omada, то перед обновлением точки доступа EAP его тоже надо обновить ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).

## Новые функции и (или) улучшения

- Добавлена функция автоматической регулировки мощности передатчика (Tx).
- Добавлена функция, благодаря которой при миграции точки доступа EAP на неверный IP-адрес контроллера Omada для точки доступа EAP будет выполнен возврат к предыдущему состоянию.
- Добавлена возможность просмотра загруженности процессора, памяти и пропускной способности в режиме Standalone в приложении Omada.
- Устранена проблема, из-за которой при нестабильном питании у точки доступа иногда сбрасывались настройки.

## Исправленные ошибки

- Исправлена ошибка, из-за которой в списке клиентов и в списке заблокированных устройств в режиме Standalone в приложении Omada не отображались иконки Huawei, Samsung и некоторых других устройств на Android.

## Примечания

- Только для EAP115-Wall V1.
- Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.2.3x или выше.