

EAP615-Wall V1 1.0.1 Build 20210623

Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима с контроллером Omada версии 4.1.5 или выше. Если используется старый контроллер Omada, то перед обновлением точки доступа EAP его тоже надо обновить ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).

Новые функции и (или) улучшения

1. Исправлена проблема с низким уровнем мощности на 5 ГГц при заводских настройках.

Примечания

1. Только для EAP615-Wall V1.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.2.3x или выше.