

ER8411 V1 — 1.0.3 сборка 20230313

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой при использовании множества интерфейсов VLAN перегружался процессор устройства.
2. Исправлена ошибка, из-за которой DHCP-сервер не мог присвоить IP-адреса при одновременном получении DHCP-запросов от большого количества клиентов.
3. Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно присвоить верный зарезервированный IP-адрес.
4. Исправлена медленная загрузка при входе в веб-интерфейс с браузера Chrome на ядре Linux.
5. Исправлена ошибка, из-за которой при использовании устройства в качестве VPN-сервера OpenVPN/SSL клиент VPN отправлял большой UDP-пакет, и это приводило к прерыванию передачи данных.
6. Исправлена ошибка, из-за которой VPN-процесс отнимал много ресурсов и не прекращался после удаления записи VPN-подключения SSL.
7. Исправлена ошибка, из-за которой VPN-клиент SSL передавал данные UDP с отклонениями при совпадающей маршрутизации согласно политике.
8. Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно установить VPN-подключение IPsec, PPTP и L2TP после включения DMZ.
9. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые подключения не переключались на резервный порт WAN после отказа основного порта WAN при включённом параметре «Резервирование каналов».
10. Исправлена ошибка, из-за которой балансировка нагрузки приводила к постепенному увеличению расхода памяти устройства.
11. Исправлена ошибка, из-за которой контроль пропускной способности приводил к постепенному увеличению расхода памяти устройства.

Примечания

1. После установки этой прошивки будет невозможно импортировать файл с настройками старой прошивки.
2. Настройки устройства не будут утеряны после обновления.

