

Versionsinfo

Firmware für SG2428P(UN) 5.20 und 5.26. Diese Firmware wurde komplett an den Omada Controller V5.15.24 angepasst.

Fehlerbehebung

1. Das Problem mit Spanning-Tree-Anomalien in bestimmten Szenarien wurde behoben.