

Versionsinfo

Firmware für TL-SG2428P(UN) 4.0 und 4.6. Diese Firmware wurde komplett an den Omada Controller V5.15.24 angepasst.

Fehlerbehebung

1. Das Problem mit Spanning-Tree-Anomalien in bestimmten Szenarien wurde behoben